

ช่วงล่าง	รายละเอียด	รุ่น	ชุด / คัน	ประกอบด้วย	หมายเหตุ	ราคา / ชุด
Corona ST141, RT142 1983 - 11/1987						
หน้า	บุชปีกนกล่าง	SPF0509K	1	2B, 2T	ใช้ปลอกนอกเดิม	1,400.00
หน้า	บุชหนวดกึ่งยึดกับแคสซี	SPF0307K	1	4B		1,600.00
หน้า	บุชปลายกันโคลง	SPF0903K	1	8B		625.00
หน้า	บุชแร็คพวงมาลัย	SPF3480-64K	1	2B	เพาเวอร์เท่านั้น	1,625.00
หลัง	บุชกันเซต้านยึดกับแคสซี	SPF0427K	1	1B, 1T		1,000.00
หลัง	บุชกันเซต้านยึดกับเสื้อเพลลา	SPF0963K	1	1B, 1T		825.00
หลัง	บุชหูโซ็ค - ล่าง	SPF2178-16K	1	2B		275.00
หลัง	บุชหูโซ็ค - บน	SPF2755SK	1	4B		400.00
หลัง	บุชปลายกันโคลง - ล่าง	SPF0280K	1	4B, 2T		625.00
หลัง	บุชปลายกันโคลง - บน	SPF0903-4K	1	4B		325.00
หลัง	บุชอาร์ม - ล่าง	SPF0018K	1	4B, 4T		3,500.00
หลัง	บุชอาร์ม - บน	SPF0018K	1	4B, 4T		3,500.00